12.06.2019

இருதய ஆண்டவரின் அன்புக்குரியோரே!

இடைக்காட்டூர் திரு இருதய ஆண்டவர் திருத்தலம் 137 ஆண்டுகள் புனிதமும், பழமையும் வாய்ந்த திருத்தலம் என்பது தாங்கள் அறிந்ததே. இத்திருத்தலத்தின் வழியாக நீங்கள் பெற்றிருக்கும் அனைத்து இறை அனுபவத்திற்கு சாட்சி நீங்களே.

ஆலயத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு சில பழுதுகள், நீக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட இவ்வாலயத்திற்கு இன்று புரனமைக்கும் பணி அவசியம் என்பது, கட்டட வல்லுநர்களின் ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கின்றது.

i) ஆலயத்தின் இன்றைய நிலை

பழமை வாய்ந்த இவ்வாலயத்தில் ஒரு சிறிய விரிசல் அல்லது கீரல் கூட இல்லை என்பது நாம் கண்டறிந்த உண்மை. 7500 அடி சுற்றளவு கொண்ட சுவர்களிலும், 30 அடி உயரம் கொண்ட 59 தூண்களிலும் தரை மட்டத்திலிருந்து 7 அடிக்கு தண்ணீர் ஏறியுள்ளது என்பது கட்டட வல்லுநர்களின் கணிப்பு. சுவற்றிலும், தூண்களிலும் தண்ணீர் ஏறுவதை உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் இல்லையெனில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு இந்த நீர் உயர்வால் சுவற்றின் செங்கல், சுண்ணாம்பு காரை வலுவிழந்து, கட்டடத்திற்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆக இது போன்ற கவின்மிகு அழகும், அருள்பாலிக்கும் ஆலயத்தை நாமும் நமது இளைய தலைமுறையும் காண இயலுமா?

ii) கட்டட வல்லுநர்களின் பரிந்துரை

பழமை வாய்ந்த கட்டடங்களை பராமரிக்கும் மூன்று வல்லுநர்கள் ஆலயத்தை ஆய்வுசெய்தபோது இம்மூவரின் அறிக்கைகளுமே, ஒரே பரிந்துரையைதான் முன்வைத்தது. இப்பரிந்துரையை உறுதிசெய்த மறைமாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு அறிக்கையின் படி புரனமைப்புப் பணியை தொடங்க எனக்கு அனுமதி கொடுத்துள்ளது.

iii) செயல்முறை திட்டம்

1. சுவற்றின் உள்ளும், புறமும் மற்றும் தூண்களிலும் தரைமட்டத்திலிருந்து 7அடிக்கு பூசப்பட்டிருக்கின்ற சுண்ணாம்புப் பூச்சை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும்.

2. சுவற்றில் உயர்ந்திருக்கும் நீரை நன்கு உலர விட வேண்டும்.

3. சுவற்றிலும், தூண்களிலும் செங்கல்களுக்கு இடையே இருக்கும் சாரமற்ற சுண்ணாம்பு காரையை நீக்க வேண்டும்.

4. சுண்ணாம்பு காரை நீக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போதே, சிலிக்கான், வெள்ளை சிமெண்ட், சுதை சாந்து (Plaster of paris) மற்றும் இரசாயன கலவை கலந்த சிமெண்ட்,இவைகளை தகுந்த விகிதாசாரத்தோடு கலவையாக்கி உள்செலுத்துதல் வேண்டும்.

5. பூசப்பட்ட சுவரிலும் மற்றும் தூண்கள் தினமும் தண்ணீர் வார்த்து, இறுதியாக நல்ல கலவை திறன்கொண்ட சிமெண்டால் பூச வேண்டும். நிறைவாக பட்டிபார்த்து தரமான வர்ணம் பூசி புரனமைப்பு பணி நிறைவு செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

கனிவான வேண்டுகோள்

உனது ஆற்றலாலும் அல்ல, வலிமையாலும் அல்ல

ஆனால் எனது ஆவியாலே ஆகும். (செக் . 3:6)

மேற்கூறிய திட்டத்தை முன்னெடுக்க, மிகுந்த பொருட்செலவை நாம் எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.80,00,000 ஆக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணி புரனமைப்பு என்பதால் மதிப்பீட்டுத்தொகை சற்று உயரலாம். இறைவனின் இரக்கப்பெருக்கத்தோடும், உங்களின் கனிவான நன்கொடை மூலமாக மட்டுமே இப்பணி சாத்தியமாகும் என்பது என் நம்பிக்கை, எனவே திருத்தலம் மேற்கொள்ளவுள்ள இத்திட்டத்திற்கு உங்களின் ஜெபத்தோடு இணைந்த நிதி உதவியை விரும்பி வேண்டுகிறேன். உங்கள் நன்கொடையை

Parish Priest,

Sacred Heart Shrine

என்ற பெயரில் காசோலையாக அனுப்பலாம் அல்லது கீழ்காணும் வங்கி விவரத்தைப் பயன்படுத்தி பணப்பரிமாற்றம்; (Money Transfer) செய்யலாம்.

Bank Details: Parish Priest

A/c No. 10700620311

State Bank of India, Manamadurai Branch

IFSC Code No: SBIN0001039

இறைவனின் இல்லத்தை நாம் அழகுபடுத்துவோம், அவர் நம் வாழ்வையும், குடும்பத்தையும் அலங்கரித்து ஆசீர் வழங்குவார். திருத்தலத்தின் திருப்பலியில் தங்களது குடும்பம் நினைவு கூறப்படுகின்றது. என் தனி செபத்தையும் உங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறேன்.

நன்றி

அருட்பணி அ. ரெமிஜியஸ்

திருத்தல அருட்பணியாளர்

24.04.2019

இருதய ஆண்டவரின் அன்புக்குரியோரே!

இடைக்காட்டூர் திரு இருதய ஆண்டவர் திருத்தலம் 137 ஆண்டுகள் புனிதமும், பழமையும் வாய்ந்த திருத்தலம் என்பது தாங்கள் அறிந்ததே. இத்திருத்தலத்தின் வழியாக நீங்கள் பெற்றிருக்கும் அனைத்து இறை அனுபவத்திற்கு சாட்சி நீங்களே.

ஆலயத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு சில பழுதுகள், நீக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட இவ்வாலயத்திற்கு இன்று புரனமைக்கும் பணி அவசியம் என்பது, கட்டட வல்லுநர்களின் ஆய்வறிக்கை தெரிவிக்கின்றது.

iv) ஆலயத்தின் இன்றைய நிலை

பழமை வாய்ந்த இவ்வாலயத்தில் ஒரு சிறிய விரிசல் அல்லது கீறல் கூட இல்லை என்பது நாம் கண்டறிந்த உண்மை. 7500 அடி சுற்றளவு கொண்ட சுவர்களிலும், 30 அடி உயரம் கொண்ட 59 தூண்களிலும் தரை மட்டத்திலிருந்து 7 அடிக்கு தண்ணீர் ஏறியுள்ளது என்பது கட்டட வல்லுநர்களின் கணிப்பு. சுவற்றிலும், தூண்களிலும் தண்ணீர் ஏறுவதை உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் இல்லையெனில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு இந்த நீர் உயர்வால் சுவற்றின் செங்கல், சுண்ணாம்பு காரை வலுவிழந்து, கட்டடத்திற்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆக இது போன்ற கவின்மிகு அழகும், அருள்பாலிக்கும் ஆலயத்தை நாமும் நமது இளைய தலைமுறையும் காண இயலுமா?

v) கட்டட வல்லுநர்களின் பரிந்துரை

பழமை வாய்ந்த கட்டடங்களை பராமரிக்கும் மூன்று வல்லுநர்கள் ஆலயத்தை ஆய்வுசெய்தபோது இம்மூவரின் அறிக்கைகளுமே, ஒரே பரிந்துரையைதான் முன்வைத்தது. இப்பரிந்துரையை உறுதிசெய்த மறைமாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு அறிக்கையின் படி புரனமைப்புப் பணியை தொடங்க எனக்கு அனுமதி கொடுத்துள்ளது.

vi) செயல்முறை திட்டம்

2. சுவற்றின் உள்ளும், புறமும் மற்றும் தூண்களிலும் தரைமட்டத்திலிருந்து 7அடிக்கு
   பூசப்பட்டிருக்கின்ற சுண்ணாம்புப் பூச்சை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும்.

2. சுவற்றில் உயர்ந்திருக்கும் நீரை நன்கு உலர விட வேண்டும்.

3. சுவற்றிலும், தூண்களிலும் செங்கல்களுக்கு இடையே இருக்கும்

சாரமற்ற சுண்ணாம்பு காரையை நீக்க வேண்டும்.

4. சுண்ணாம்பு காரை நீக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போதே, சிலிக்கான், வெள்ளை சிமெண்ட், சுதை சாந்து (Plaster of paris) மற்றும் இரசாயன கலவை கலந்த சிமெண்ட்,இவைகளை தகுந்த விகிதாசாரத்தோடு
கலவையாக்கி உள்செலுத்துதல் வேண்டும்.

5. பூசப்பட்ட சுவரிலும் மற்றும் தூண்கள் தினமும் தண்ணீர் வார்த்து, இறுதியாக நல்ல கலவை திறன்கொண்ட சிமெண்டால் பூச வேண்டும். நிறைவாக பட்டிபார்த்து தரமான வர்ணம் பூசி புரனமைப்பு பணி நிறைவு செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

கனிவான வேண்டுகோள்

உனது ஆற்றலாலும் அல்ல, வலிமையாலும் அல்ல
ஆனால் எனது ஆவியாலே ஆகும். (செக் . 3:6)

மேற்கூறிய திட்டத்தை முன்னெடுக்க, மிகுந்த பொருட்செலவை நாம் எதிர்நோக்கியுள்ளோம்.

இத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.80,00,000 ஆக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணி புரனமைப்பு என்பதால் மதிப்பீட்டுத்தொகை சற்று உயரலாம். இறைவனின் இரக்கப்பெருக்கத்தோடும், உங்களின் கனிவான நன்கொடை மூலமாக மட்டுமே இப்பணி சாத்தியமாகும் என்பது என் நம்பிக்கை, எனவே திருத்தலம் மேற்கொள்ளவுள்ள இத்திட்டத்திற்கு உங்களின் ஜெபத்தோடு இணைந்த நிதி உதவியை விரும்பி வேண்டுகிறேன்.

இறைவனின் இல்லத்தை நாம் அழகுபடுத்துவோம், அவர் நம் வாழ்வையும், அலங்கரித்து ஆசீர் வழங்குவார். திருத்தலத்தின் திருப்பலியில் தங்களது குடும்பம் நினைவு கூறப்படுகின்றது. என் தனி செபத்தையும் உங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறேன்.

நன்றி

அருட்பணி அ. ரெமிஜியஸ்

திருத்தல அருட்பணியாளர்